

日産純正単機能リモコンドアロック用 リモコンのID登録の方法

補修部番 H0560-47B10

H0560-3J110

日産自動車株式会社

このリモコンには、固有のIDコード（暗証番号）を持っておりますので必ず下記の登録作業を行って下さい。

<キーシリンダーにキーが差し込まれた状態で、リモコンでの施解錠が可能な車種>

1. 一旦キーをONしてから、再びACCまたはOFFして下さい。
2. 10秒以内に運転席側のロック/アンロックを操作して、ロック/アンロック操作をそれぞれ5回ずつ行います。（4回以下あるいは6回以上の場合は、再登録できません。）
3. さらに10秒以内にキーをONしてから、再びACCまたはOFFしてください。
このときブザーが1回鳴り、現在登録されているIDが消去されます。
4. 10秒以内に運転席側のロック/アンロックを操作して、ロック/アンロック操作をそれぞれ5回ずつ行います。（4回以下あるいは6回以上の場合は、再登録できません。）
5. 10秒以内に登録したいリモコンのスイッチを1秒以上押して下さい。
このときアクチュエーターが作動し、IDの登録が完了します。続けて2台目のリモコンスイッチを押すと、2つ目のIDが登録されます。1台の本体ユニットに登録できるIDは2つです。

注意

IDが未登録の状態で、キーをONしてから再びACCまたはOFFにすると、ブザーが1回鳴り、IDが未登録であることを警告します。
このようなときは、最初からもう一度やり直して下さい。

<キーシリンダーにキーが差し込まれた状態で、リモコンでの施解錠が不可能な車種>

1. 一旦キーをキーシリンダーに差し込んでから、再びキーをキーシリンダーから抜いて下さい。
2. 10秒以内に運転席側のロック/アンロックを操作して、ロック/アンロック操作をそれぞれ5回ずつ行います。（4回以下あるいは6回以上の場合は、再登録できません。）
3. さらに10秒以内にキーを差し込んでから、再びキーを抜いて下さい。
このときブザーが1回鳴り、現在登録されているIDが消去されます。
4. 10秒以内に運転席側のロック/アンロックを操作して、ロック/アンロック操作をそれぞれ5回ずつ行います。（4回以下あるいは6回以上の場合は、再登録できません。）
5. 10秒以内に登録したいリモコンのスイッチを1秒以上押して下さい。
このときアクチュエーターが作動し、IDの登録が完了します。続けて2台目のリモコンスイッチを押すと、2つ目のIDが登録されます。1台の本体ユニットに登録できるIDは2つです。

注意

IDが未登録の状態で、キーをキーシリンダーに差し込んでから、再びキーをキーシリンダーから抜くとブザーが1回鳴り、IDが未登録であることを警告します。
このようなときは、最初からもう一度やり直して下さい。

Wie man die ID der Fernbedienung zum Verriegeln der Türen registriert.
Original-Fernbedienung mit Einzelfunktion von Nissan.
Reparaturteilnummer H0560-47B10 H0560-3J110 Nissan Automobile AG

Diese Fernbedienung besitzt eine eigene ID-Code (Kennnummer).
Sie müssen die Fernbedienung unbedingt gemäß folgender Vorgehensweise registrieren.

<Modelle, bei denen Ver- und Entriegeln mit Fernbedienung
bei gestecktem Zündschlüssel im Zylinder möglich ist>

1. Zündschlüssel auf ON stellen, danach auf ACC oder OFF stellen
2. Danach innerhalb von 10 Sekunden mit der Zentralverriegelung am Fahrersitz Ver- und Entriegeln 5-mal wiederholen.
(Weniger oder mehr als 5-mal erlaubt keine Registrierung mehr.)
3. Danach innerhalb von 10 Sekunden den Zündschlüssel auf ON stellen und dann wieder auf ACC oder OFF stellen.
Der Summer tönt dabei einmal, und die aktuelle registrierte ID-Code wird gelöscht.
4. Danach innerhalb von 10 Sekunden mit der Zentralverriegelung am Fahrersitz Ver- und Entriegeln 5-mal wiederholen.
(Weniger oder mehr als 5-mal erlaubt keine erneute Registrierung mehr.)
5. Innerhalb von 10 Sekunden die zu registrierende Taste der Fernbedienung drücken und länger als 1 Sekunde gedrückt halten.
Der Aktor wird aktiviert, und die ID-Code wird registriert.
Unmittelbar danach an der weiteren Fernbedienung die Taste drücken, um die zweite ID-Code zu registrieren.
Bis zu zwei ID-Codes können bei einer Haupteinheit registriert werden.

Achtung

Sollte die ID-Code nicht erfolgreich registriert worden sein, tönt der Summer dann einmal, um zu warnen, dass die Registrierung nicht gelang, wenn Sie den Zündschlüssel auf ON und dann wieder auf ACC oder OFF stellen.
In diesem Fall versuchen Sie erneut mit der Vorgehensweise das Registrieren vom Anfang an.